

25B2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto piezas de un Euro conector base hembra para semiautomática.
Código: B1002	Descripción: CONECTOR BASE TORCHA (completo)
Código: AM3014	Descripción: CONECTOR Base (Guia Hilo 0,8-1,2)
Código: B7096	Descripción: CONECTOR Base (Guia Hilo 1,6-2,4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Diferentes modelos de rodillos de arrastre de semiautomática para distintos diámetros.
Código: W000050099	Descripción: RODILLO.Cito 39/12/16 1,2 (2u)
Código: 2379947	Descripción: RODILLO.Cito 39/12/16 0,6 (2u)
Código: 2379948	Descripción: --RODILLO.Cito 39/12/16 0,8 (2u)
Código: 2379949	Descripción: RODILLO.Cito 39/12/16 1,0 (2u)
Código: W000227471	Descripción: -CONMUTADOR 10-P FILCORD 453S
	<ul style="list-style-type: none"> • Juego de bayeta para limpieza del hilo. Se coloca en la entrada del hilo al tren de arrastre de la semiautomática.
Código: 1930001	Descripción: BAYETAS (juego)
	
Código: CC45X47	Descripción: -FUNDA Máquina Neopreno 45x47
	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorios de entrada al tren de arrastre de una semiautomática.
Código: 3702158K	Descripción: GUIA ENTRADA T.ARRASTRE flexib
Código: W000241686	Descripción: -GUIA SALIDA HILO Alum. 1,0-1,2 Citowave
Código: 2379943	Descripción: GUIA ENTR.T.ARRASTRE Citolin
Código: 2379944	Descripción: GUIA ENTR*Soport.guia Citoline
Código: 91617006	Descripción: GUIA ENTRADA T.ARRASTRE Metali
Código: W000305153	Descripción: -GUIA HILO Intermedia SAF DV-34
Código: W000305192	Descripción: -GUIA HILO Intermedia SAF Dev.280 DBL
	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula que abre y cierra el paso del gas en una semiautomática.

 <p>Oxígeno Castaño</p>	<p>Código: 3702123W Descripción: ELECTROVALVULA</p>
 <p>Oxígeno Castaño</p>	<ul style="list-style-type: none"> Líquido de refrigeración para semiautomáticas. <p>Código: W000265343 Descripción: LIQUIDO.Refrig.Máquina 5L</p>
 <p>Oxígeno Castaño</p>	<ul style="list-style-type: none"> Accesorios de soldadura. <p>Código: 661400 Descripción: PINZA MASA 400A Código: W000010579 Descripción: PINZA MASA 200A</p>
 <p>Oxígeno Castaño</p>	<ul style="list-style-type: none"> Soporte adaptador para bobina de hilo de 16 Kg sin eje. Tope o fijación para bobina de 5 Kg en eje de semiautomática. <p>Código: 4AB Descripción: ADAPTADOR BOBINA HILO 15 kg Código: 91607442 Descripción: EJE SOPORTE BOBINA</p>
 <p>Oxígeno Castaño</p>	<p>Código: 1575 Descripción: -MANGUERA NEOPRENO PROTECCION 45/48 Código: 91601013 Descripción: --AJUSTE PRESION DEVANADORA SAF Código: W000148661 Descripción: -AJUSTE PRESION MOTOR ARRASTRE SAF Código: 2374668 Descripción: --RODILLO.FILCORD 201/203/303 0,6-0,8 an. Código: 3702157J Descripción: --RODILLO ARRAST.Cimax 302 1,2 Código: 3702162P Descripción: RODILLO.Cimax 41/30/15 1,6 Código: 4PM60 Descripción: PINZA MASA A1 600 Tornillo Código: 74080210 Descripción: --RODILLO.Cimax 41/30/15 1,6 Código: 74080220 Descripción: --RODILLO.Cimax 41/30/15 1-1,2 Código: MP040250005 Descripción: BOMBA REFRIGERADOR MIG 501 TH Código: W000148662 Descripción: --PIÑONES de RODILLO DV.44 (lote) Código: W000148904 Descripción: -PIÑON TREN ARRASTRE Adaptador Código: W000253768 Descripción: -TARJETA POTENCIOMETRO DV 4004 CTL Código: W000305146 Descripción: -RODILLO ARRAST.D30 SAF 0,6 - 0,8 Código: W000305147 Descripción: -RODILLO ARRAST.D30 SAF 0,8 - 1,0</p>

Código: W000305151	Descripción: -RODILLO.D30 1,0-1,6 FCW
Código: W000305236	Descripción: -RODILLO.SAFMIG 250 BL 2R 1,0-1,2
Código: W000378667	Descripción: -RODILLO ARRAST Citomig 200 0,6 - 0,8
Código: XV001000	Descripción: -RODILLO ARRAST.LINCOLN CV-505 1,60 (2ud)
Código: Z91617016	Descripción: -KIT EJES DE RODILLOS (2und)